

## Volvo L 120 H

<b>Konstruktion</b>	Lader
<b>Baujahr</b>	2016
<b>Kilometerstand</b>	0 km
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Betriebsstd.</b>	12.793 h
<b>Allgemeiner zustand</b>	Gut
<b>Technischer zustand</b>	Gut
<b>Optischer zustand</b>	Gut
<b>Zubehör</b>	Klimaanlage Radio/CD-Spieler Rückwärtsfahrkamera

### Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Carkit
- Getöntes Glas
- Heizung
- Startunterbrecher
- Thermoglas

= Weitere Informationen =

Motortyp: Volvo D 8 J

